



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности
№2-10

с.Заветное

14.08.2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес-объекта:297223, Республика Крым,с.Заветное, ул. Октябрьская,д.44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2этажа, 1613,0кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 6508кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977последнего капитального ремонта 2014 (кровля)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2019, капитального планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» Советского района Республики Крым (МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297223. Республика Крым, с. Заветное, ул.Октябрьская ,д.44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки -нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 1	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		1
2	Вход (входы) в здание	ВНД		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: УКАЗЫВАЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Ремонт капитальный, ТСП

	эвакуации)	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонткапитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____; - да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Результаты обследования:
- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 4л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» на 2 л.


Поэтажные планы _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель:


Комиссии заведующий хозяйством Дудкина И.Н.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Секретарь Комиссии:

Шляпцева Л.А., воспитатель, председатель профсоюзного комитета  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)


Члены Комиссии:

Старший воспитатель Путинцева Е.В.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Медицинская сестра Чебаненко А.С.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Воспитатель Халилова Г.Р.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Советской районной общественной организации
Ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
Органов внутренних дел

 Л.И.Крюковская

Председатель правления Советского районного отделения
Крымской региональной организации Российский
Союз Ветеранов Афганистана

 В.П.Ливанов

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек».

Советского района Республики Крым

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			ВНД	Отсутствует ограждение	Установка ограждения согласно СП -35-101-2001	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			ВНД	Отсутствует оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации; информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	Оборудование путей движения инвалидов, информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	НЕТ						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			ВНД	Отсутствуют зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида; обозначены знаками (международными);	Знаки парковки для инвалидов	КР

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	В пределах участка здания и сооружений обеспечить непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.	ВНД	КР
-------------------------	------	--	-----	----

ИЗъяснение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ВНД			Установка ограждения согласно СП-35-101-2001
Путь (пути) движения на территории	ВНД			Оборудование путей движения инвалидов, размещение информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха
Автостоянка и парковка	ВНД			Знаки парковки для инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания детского сада (если это позволяет конструкция здания).

1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», Советского района Республики Крым

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует противоскользящее покрытие, периллы и поручни	ВНД	Установка противоскользящего покрытия, перилл и поручней	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	ВНД	Установить нормативный пандус	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует: - перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или тактильных и акустических указателей; - на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ВНД	Установка: Отсутствует: - перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; - на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	КР

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Заветненский детский сад «Аленький цветочек»,
Советского района Республики Крым

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют подвесные и настенные указатели, табло, знакиориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	ДУ	Установкаподвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша 1,30м. (норм. 1,35)	ДУ	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			2-ой этаж недоступен для инвалидов-колясочников	ВНД	Приобрести лестницеход	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Замечаний не выявлено	ДУ		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний не выявлено	ДУ		

Тамбур	ВНД		открывающимися дверьми	
--------	-----	--	------------------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек».

Советского района Республики Крым

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4		Отсутствуют опорные поручни в кабинете	ВНД	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями)	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	5		Отсутствует предупредительная контрастная маркировка консолю выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение,	ВНД	Нанести предупредительную контрастную маркировку консолю выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключаящее их случайное задевание.	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне		Предупредительная информация о препятствии(перед дверными проемами и входами на лестницы,	ДУ	Сделать предупредительную информацию о препятствии	КР
-------------------------	--	---	----	--	----

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ВНД			Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ВНД			Установкa подвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2-10 от «14.06.2019» г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет					

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

111

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДУ	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ		4	Разместить опорные поручни в кабине с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями)
Зальная форма обслуживания	ДУ			Нанести предупреждающую контрастную маркировку маркировку консолю выстулающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключющее их случайное задевание.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - доступно частично
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индвидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

17

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек».

Советского района Республики Крым

с.Заветное, ул. Октябрьская, д.44.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
5.1	Туалетная комната	есть		Отсутствует устройство вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.	ВНД	Оборудование туалетной комнаты устройством вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.		КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Отсутствуют шкафы, места для хранения кресел-колясок	ВНД	Индивидуальные шкафы: -совмещенные (для личной, домашней и рабочей одежды). - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8		КР

	<p>м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костюлей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м. 				<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>
	<p>Установить поручни, поворотные или откидные сидения</p>	<p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</p>			<p>КР</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД			КР
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек».

Советского района Республики Крым

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		Нет световой сигнализации	ВНД	Установить световую сигнализацию	КР
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией	ВНД	Установить световую и пожарную	КР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства	ВНД	Установить тактильные средства	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.		Установить световую и пожарную сигнализацию	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			Установить световую сигнализацию
Тактильные средства	ВНД			Установить тактильные средства

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: